

BIG GUN informacja dla użytkownika



Wszystkie tłumiki BIG GUN są to wydechy do sportów ekstremalnych i aby prawidłowo działały należy je regularnie przeglądać i konserwować. Wiąże się to z wymianą szczeliwa (Dura Pak) tłumiącego w środku wydechu co 15-20 mth.

Układy wydechowe BIG GUN są objęte gwarancją na wady fabryczne dotyczące materiału i wykonania przez 1 rok od daty zakupu od BIG GUN lub od dowolnego autoryzowanego dealera, dystrybutora lub eksportera BIG GUN. Gwarancja ogranicza się do naprawy lub wymiany wadliwych produktów. Gwarancja traci ważność, jeśli wydech został zamontowany w pojeździe i jest uruchamiany lub ustalono, że domniemana wada jest wynikiem niewłaściwego użycia, zaniedbania, nadużycia lub modyfikacji produktu. Gwarancja nie obowiązuje na dźwięk układu wydechowego (zbyt głośno), normalne zużycie materiałów lub jakiegokolwiek uszkodzenia, które mogły powstać w wyniku wypadku lub niewłaściwej konserwacji tłumika i / lub wkładu. Nie ma gwarancji na układ wydechowy w odniesieniu do jakiegokolwiek postaci odbarwień lub zabarwień, które są spowodowane przez charakterystykę strojenia (tj. Rozrządu, dysz gaźnika, nadmiernego nagrzewania z powodu braku wkładu i niewłaściwej mieszanki paliwa / powietrza) i nie jest spowodowane wadą w produkcji.

Strojenie

Właściwe strojenie jest koniecznością! Gdy montujesz układ wydechowy BIG GUN, upewnij się, że dostroiłeś swój pojazd, aby utrzymać gwarancję na BIG GUN. Jeśli masz pojazd z gaźnikiem, wymagane jest odpowiednie ustawienie dysz. Jeśli masz pojazd z wtryskiem paliwa, wymagane jest użycie sterownika / programatora paliwa. Bez odpowiedniego strojenia twój silnik i układ wydechowy będą wytwarzać więcej ciepła niż normalnie, co powoduje niepotrzebne zużycie układu wydechowego i silnika.

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź kartę Strojenie.

Tłumiące szczeliwo

Wszystkie tłumiki wydechowe BIG GUN są dostarczane z najwyższej jakości wysokotemperaturowym wypełnieniem z włókna szklanego. Konieczna jest wymiana szczeliwa co 15-20 mth. Niewłaściwe kontrolowanie i wymiana szczeliwa mogą spowodować utratę gwarancji. Tłumik z niewielką ilością wypełnienia nie będzie miał gdzie rozproszyć ciepła wydechu. Oznaki uszkodzenia wypełnienia mogą obejmować: zwiększenie ogólnego dźwięku, odbarwienie tłumika i końcówki, obieranie i / lub odbarwienie naklejek, lekkie brzęczenie i luźne nity lub śruby.